

Объем необходимого торфа	м3						
<b>16. Центральное отопление</b>							
Трубопроводы	м	686	Состояние удовлетворительное	Ремонт бойлеров			текущий
Вентили	шт.	142	корпуса покрыты коррозией	замена на шаровые	20мм-25шт. 15мм-	2019 г.	Текущий ремонт
Задвижки	шт.	8	Состояние удовлетворительное	замена на шаровые	50 мм, 100 мм	2019 г.	текущий
Радиаторы	шт.	180	Состояние удовлетворительное				
<b>17. Тепловые пункты</b>							
Элеваторные узлы	шт.	3	Состояние удовлетворительное				
Приборы учета тепловой энергии	шт.	3	состояние удовлетворительное				
<b>19. Водопровод</b>							
Вентили	шт.	97	Состояние удовлетворительное				
Задвижки	шт.	2	Состояние удовлетворительное				
Трубопровод	м	290	Состояние удовлетворительное				
<b>20. Канализация</b>							
Трубопровод	м	250	Состояние удовлетворительное				
<b>21. Вентиляция</b>	шт.	118	Состояние удовлетворительное				
<b>22. Дымоходы</b>	шт.	59	Состояние удовлетворительное				
<b>23. Оголовки</b>	шт.	12	состояние удовлетворительное				
<b>24. Абонентские почтовые ящики</b>	шт.	37	Состояние удовлетворительное				
<b>25. Линии телефонной связи</b>	м	350	ТРП				
<b>27. Телевизионные антенны коллективного пользования</b>	шт.	3	Состояние удовлетворительное				
<b>28. Сети проводного вещания</b>	м	350	ТРП				
<b>29. Электрооборудование</b>							
Световая электропроводка	м	2367	Состояние удовлетворительное				
Вводные шкафы	шт.	3	Состояние удовлетворительное	ТО- силового предохранительного шкафа		2019 г.	Текущий ремонт
Электрощиты	шт.	16	Состояние удовлетворительное	ТО этажных щитов		2019 г.	Текущий ремонт

Члены комиссии:

Председатель ТСЖ "Пушкино"  
должность

Член правления ТСЖ  
должность

Член правления ТСЖ  
должность

должность

должность

должность

Климов Сергей Александрович  
расшифровка подписи

Дубынин Вячеслав Николаевич  
расшифровка подписи

Мельник Алексей Викторович  
расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи